

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
 МӘҒАРИФ МИНИСТРЛИҒЫ
 ДӘҮЛӘТ БЮДЖЕТ
 ҺӨНӨРИ БЕЛЕМ БИРЕҮ
 УЧРЕЖДЕНИЕЛЫ
 СТЕРЛИТАМАК ҺӨНӨРСЕЛЕК-ТЕХНИК
 КОЛЛЕДЖЫ
 453116 Стерлитамак к. А. Невского урамы, 27
 Тел. факс 8(3473)24-16-62
 ИНН 0268013363 КПП 026801001



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
 РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
 УЧРЕЖДЕНИЕ
 СТЕРЛИТАМАКСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
 ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
 453116 г. Стерлитамак, ул. А. Невского, 27
 Тел. факс 8(3473)24-16-62
 ИНН 0268013363 КПП 026801001

Исх № 358 от 26.08.2019 г.
 На № _____ от _____ 20__ г.

Врио заместителю начальника отдела
 государственного энергетического надзора
 по Республике Башкортостан
 Западно-Уральского управления Ростехнадзора
 О. А. Зуеву

Администрация Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Стерлитамакский профессионально-технический колледж сообщает вам о выполненных мероприятиях по устранению нарушений в соответствии с предписанием от 17 мая 2019 года № 29-14/1920-рп/П.

№	Характер выявленных нарушений	Наименование нормативного документа	Срок устранения нарушений	Примечания
1.	Отсутствуют в организации на кабельных линиях бирки на открыто проложенном кабеле в начале и конце линии с указанием: марки кабеля, напряжения, сечения, номера и наименования линии	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, пункт 2.4.5., утвержденные Минэнерго №6 от 13.06.2003г., зарегистрированные Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.	26.08.2019	выполнено
2.	Учреждение не обеспечило покрытие пола в закрытых распределительных устройствах защитой от образования цементной пыли.(учебные корпуса №1,2.)	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, пункт 2.4.5., утвержденные Минэнерго №6 от 13.06.2003г., зарегистрированные Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.	26.08.2019г	выполнено
3.	Отсутствует организационно-распорядительный документ руководителя организации о назначении заместителя за электрохозяйство.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, пункт 2.4.5., утвержденные Минэнерго №6 от 13.06.2003г., зарегистрированные Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.	26.08.2019г.	выполнено
4.	В учреждение не проводится проверка срабатывания защиты для контроля соответствия установок расцепителей	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, пункт 2.7.16., утвержденные Минэнерго №6 от 13.06.2003г.,	26.08.2019г.	выполнено

	автоматических выключателей току короткого замыкания в электроустановках	зарегистрированные Минюстом России № 4145 от 22.01.2003г.		
5.	В учреждении не обеспечен порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок	Пункт 3.13 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2013г.№328н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации, рег. №30593 от 12.12.2013г.), с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 февраля 2016г.№74н	26.08.2019г.	выполнено

Директор



Исполнитель,
заведующий хозяйством
Гатаулдина Гульнара Фаритовна
т.(83473)24-16-52; 89656449448

Поваров А.С.